

平顶山市新华区防汛抗旱指挥部办公室

关于做好重点领域地质灾害防范工作的通知

焦店镇人民政府、各街道办事处（管委会），区防汛抗旱指挥部有关成员单位：

近期，我区出现持续性秋雨天气，土壤含水量已饱和，地质灾害风险显著增大。为最大限度减少地质灾害造成的损失，切实保障人民群众生命财产安全，现就进一步加强当前地质灾害防范应对工作通知如下：

一、充分认清形势，坚决压实地质灾害防范责任。9月以来，全市经历了多轮次明显降雨过程，全市平均降雨量较常年同期偏多2.1倍，连续降雨导致岩土体含水饱和，且预报显示26至28日仍有持续降水天气，极易引发地质灾害。各镇街道办事处（管委会）、各有关部门要充分认识到地质灾害防范工作的复杂性和不确定性，坚决克服麻痹思想、松劲情绪、侥幸心理，提高对地质灾害风险的洞察力、预见力，压实行业领域的地质灾害防范责任，以“时时放心不下”的责任感，逐级将责任落实到具体部门、岗位和人员，严格执行直达一线的临灾预警“叫应”机制，确保各项防范和应急措施执行到位。

二、全面排查风险隐患，突出重点部位防守。各镇街道办事处（管委会）、各有关部门按照“全面排查、突出重点”的原则，

采取人防加技防相结合的方式对辖区内地质灾害隐患点、中高风险斜坡单元内的学校、医院、集镇，以及处于人口密集区的交通沿线、学校、医院、养老院、集镇、水域周边、旅游景区、在建工程等重要点位开展“拉网式”排查。要严密监测深基坑边坡位移、沉降、渗漏水等情况，加密基坑支护结构稳定性检查，强化排水措施。根据监测结果和天气情况，及时采取坑底加固、边坡喷护、增加支撑等应急措施。要加强对自然斜坡、高边坡、道路切坡的巡查，及时清理堵塞的泄水孔和排水沟。对已有防护结构进行稳定性评估，发现异常立即处置。必要时采取封闭危险路段、预警提示等管控措施。要全面评估在建工程工地内及周边区域地质灾害风险，特别是临时边坡、堆土场、工棚选址的安全状况，严格落实工地排水防洪措施，加强监测巡查，发现险情征兆立即停止作业，撤离人员。要发动群测群防员加强对山区村镇周边山坡、切坡建房点房前屋后的巡查，发现斜坡变形、地面开裂等迹象，及时转移受威胁人员。

三、强化部门协同联动，全面落实行业领域防控职责。各镇街道办事处（管委会）、各有关部门要按照“雨前排查、雨中巡查、雨后复查”工作要求，扎实做好本属地、本行业地质灾害防范应对工作。地矿部门加强临坡临崖临沟的村庄、房屋周边地质灾害隐患排查，组织协调、指导督促有关部门落实地质灾害防范措施。住建城管部门加强农村自建房和城镇开发边界内因房屋建筑、市政基础设施建设引发的地质灾害隐患排查，严防市政管网

爆裂导致路面塌陷引发不必要的舆情。交通部门加强交通干线及附属设施周边地质灾害隐患排查，及时发现和处理滑坡、崩塌等险情。文旅部门加强涉山涉水旅游景区（点）及大型活动现场地质灾害隐患排查。水利部门加强河道、引水输水、水域在建工程等周边地质灾害隐患排查。其他有关成员单位要做好各自领域的地质灾害隐患排查。对排查出的隐患，纳入隐患整治台账，落实治理、监测等防范措施。

四、严格执行值班纪律，确保信息报送及时准确。严格执行24小时值班值守、领导带班制度，强化降雨期间抽查调度，确保值班人员在岗在位。如有地质灾害灾情险情，及时报告，并做好续报工作，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报。

新华区防汛抗旱指挥部办公室

（新华区安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室代章）

2025年9月24日